



**4.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RECEPCIÓN**

**4.- ANTECEDENTES DEL PERMISO**

Nº DE PERMISO	FECHA	SUPERFICIE A RECEPCIONAR	DESTINO
RES - 2017- 938	09/11/2017	_____	SERVICIOS OFICINA

RESOLUCIÓN N°	-----	FECHA:	-----
---------------	-------	--------	-------

(En caso de modificación aprobada)

**5.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN** (ARTICULO 5.2.6. INCISO FINAL)

<input checked="" type="checkbox"/>	Fotocopia de la patente municipal al día de los Profesionales competentes.
<input type="checkbox"/>	Informe del arquitecto Art. 5.2.6. O.G.U.C. inciso final
<input type="checkbox"/>	Informe del Revisor Independiente (cuando concurra)
<input type="checkbox"/>	Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO) (cuando corresponda)
<input type="checkbox"/>	Comprobante de pago de derechos municipales en caso de haber convenio de pago

**CERTIFICADOS DE LAS INSTALACIONES CONTEMPLADAS EN LA OBRA:**

**NOTA :** (SOLO PARA SITUACIONES ESPECIALES DEL CERTIFICADO)

- VISITA INSPECTIVA DE RECEPCION REALIZADA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2017.-  
 - EL PRESENTE CERTIFICADO RECIBE EN FORMA DEFINITIVA LA RESOLUCION DOM N 9.8-2017, CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE DESTINO DE LOCAL COMERCIAL A SERVICIOS - OFICINA DEL INMUEBLE UBICADO EN CALLE SAN ANTONIO 1001, 2 PISO LOCAL 25, POBLACION VERGARA ROL 182-88.-  
 - DEJAR CONSTANCIA QUE PARA EL NUEVO DESTINO NO SE REALIZÓ NINGÚN TIPO DE OBRAS.-



**JULIO VENTURA BECERRA**  
**ARQUITECTO**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**  
 FIRMA Y TIMBRE

**N° 342-2017**