

4.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LA RECEPCIÓN

4.- ANTECEDENTES DEL PERMISO

Nº DE PERMISO	FECHA	SUPERFICIE A RECEPCIONAR	DESTINO
RES - 2017- 974	20/11/2017	-----	LOCAL COMERCIAL

RESOLUCIÓN N°	FECHA:
-----	-----

(En caso de modificación aprobada)

5.- DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN (ARTICULO 5.2.6. INCISO FINAL)

<input checked="" type="checkbox"/>	Fotocopia de la patente municipal al día de los Profesionales competentes.
<input type="checkbox"/>	Informe del arquitecto Art. 5.2.6. O.G.U.C. inciso final
<input type="checkbox"/>	Informe del Revisor Independiente (cuando concurra)
<input type="checkbox"/>	Informe del Inspector Técnico de Obra (ITO) (cuando corresponda)
<input type="checkbox"/>	Comprobante de pago de derechos municipales en caso de haber convenio de pago

CERTIFICADOS DE LAS INSTALACIONES CONTEMPLADAS EN LA OBRA:

NOTA : (SOLO PARA SITUACIONES ESPECIALES DEL CERTIFICADO)

- VISITA INSPECCION DE RECEPCION REALIZADA EL DIA 29 NOVIEMBRE DE 2017.-
- EL PRESENTE CERTIFICADO RECIBE EN FORMA DEFINITIVA LA RESOLUCION DOM N 974/2017.,
CORRESPONDIENTE A CAMBIO DE USO PARA EL LOCAL DE 13 NORTE N° 1005 DE OFICINA A LOCAL
COMERCIAL, SIN OBRAS PARA SU HABILITACION.-


JULIO VENTURA BECERRA
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
FIRMA Y TIMBRE

N° 341-2017